

## Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06

Brist	Plats	Ansvar	Tid för åtgärd	Foto (Antal)
Grenar hänger ut över GC-väg	Gångtunnel vid Bro Grillen / Under Norrgrindsvägen	Tekniska	Klar vecka 39 -2017	Nr:2
Trasig lampa & Yvigt buskage	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Klar vecka 39 -2017	Nr:4
Klotter i gångtunnel	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Vecka 44	Nr: 5
Mörkt buskage i anslutning till gångtunnel (sidan av)	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Vecka 39/Klar- 2017	Nr:6
Klotter på GC-väg skylt	Bakom Bro simhall	Tekniska	Vecka 44	Nr:10
Armatyr skymd av grenar/Beskär träd	Bakom Bro simhall	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr:17
Hundrastgården ej belyst (mörkt)	Hundrastgården i Finnsta	Tekniska	Vecka 47	Nr:21
Armatyr skymd av grenar/Beskär träd	Gångstråk bakom Broskolans matsal	Tekniska	Klar vecka 30 – 2017	Nr:23
Ta in vegetation och frigör sikten	Skogspartiet mellan Broskolan/Vallmostigen	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr: 24
Belysa pulkabacke (väldigt mörkt, anslutning till skogsparti)	Vallmostigen/Broskolan Skogspartiet mellan	Tekniska	Vecka 47	Nr: 25.
Ta bort vegetation/rotskott runt träd	Björklyckestigen	Tekniska	Vecka 39 /klart – 2017	Nr: 26
Stamma upp träd som skymmer belysning (generellt för hela gångvägen)	Björklyckestigen	Tekniska	Klar vecka 30- 2017	Nr: 27
Trasig lampa	Björklyckestigen	Tekniska	Vecka 47	Nr:28
Ta ner vegetation i anslutning till parkering, armaturer täckta av grenar	Fjärilstigens parkering (vid Mazarin)	Tekniska	Belysning vecka 47	Nr:29

Svag belysning. Hela parkeringen upplevs mörk	Fjärilstigens parkering (vid Mazarin)	Tekniska	Vecka 47	Nr: 30
Ta ner vegetation i anslutning till gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (vid Mazarin)	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr: 31
Armatyr skymd av grenar/Beskär träd	Gångtunnel under Enköpingsvägen ( vid Ingo)	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr: 32.
Gångväg upplevs mörk (ej belyst) Ta ner skymmande vegetation	Prästgårdsvägen/Byggmästare vägen	Tekniska	Vecka 39/klart 2017	Nr: 34
Armatyr skymd av grenar/Beskär träd Generellt hela Stationsvägen/Station	Stationsvägen/Station	Tekniska	Vecka 47	Nr: 35
Trasig belysning samt saknad belysning	Järnvägsparken	Tekniska	Vecka 47	Nr:36
Trasig belysning	Infartsparkeringen i Bro	Tekniska	Vecka 47	Nr: 37
Armatyr skymd av trädskrona	Bro station	Tekniska	Vecka 47	Nr: 38
Mörkt vid cykelställ & Skymmande vegetation	Bro station	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr:39
Vegetation mellan parkeringsräcke skymmer sikten ( Plan finns)	Bro infartsparkering Södra sidan	Tekniska	Klart vecka 39- 2017	Nr: 40
Armatyr skymd av grenar/Beskär träd Generellt hela Köpmanvägen	Köpmanvägen	Tekniska	Klar	Nr. 42
Stamma upp trädskronor Generellt hela Köpmanvägen	Köpmanvägen	Tekniska	Klar – vecka 39 2017	Nr: 44
Gångväg upplevs väldigt mörk samt ta in vegetation som hänger in över gångväg	Lantmätarvägen/Klockarvägen	Tekniska	Klart/vecka 39 – 2017	Nr:45
Upplevs mörkt, behövs kompletterande belysning.	Lantmätarvägen i anslutning till övergångsställe	Tekniska	Vecka 47	Nr: 46
Klotter i Gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (Bro c)	Tekniska	Vecka 47	Nr: 47

Skymmande buskage i anslutning till gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (Bro c)	Tekniska	Klart/ vecka 39- 2017	Nr: 48
Skymmande vegetation	Mellan Bro c parkering och gångvägen upp mot centrum (Enköpingsvägen)	Tekniska	Klar vecka 39- 2017	Nr: 49.
Trasig lampa	Bro centrumparkering	Tekniska	Vecka 47	Nr: 50.
<u>ÖNSKEMÅL</u> : 2 st. till belysningsarmaturer	Idrottsstigen	Tekniska		Nr: 11
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Mer Belysning. Plan finns	Snickarvägen	Tekniska		Nr:33
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Ny belysning Plan finns	Bro infartsparkering Södra	Tekniska	Separat plan, väntar på strålkastare.	Nr: 41
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Mer Belysning	Köpmanvägen	Tekniska		Nr: 43

### **Deltagare:**

Samhällsbyggnadskontoret, gata & Park

Samhällsbyggnadskontoret, Belysning

Trygghetssamordnare

Upplands-Bro hus, centrumledare

Upplands-Bro hus, områdesansvarig

D.Carnegie /HGF

Lokalpolisen